

44 3114 4000

Ижевский приборостроительный завод

МИКРОСКОП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИК-1

ПАСПОРТ
ЦРИК 201132.001 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	5
2. Технические характеристики, параметры и размеры	6
3. Комплектность	8
4. Устройство, принцип работы, подготовка микроскопа к работе	9
5. Порядок работы	11
6. Техническое обслуживание	12
7. Сведения о поверке	13
8. Правила хранения	14
9. Транспортирование	14
10. Свидетельство о приемке	15
11. Гарантии изготовителя	16
Приложение 1. Рисунок общего вида микроскопа	17
Приложение 2. Сведения о содержании в микроскопе цветных металлов и сплавов	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп измерительный МИК-1 (далее микроскоп) предназначен для наблюдения и измерения линейных размеров предметов.

Микроскоп работает в отраженном и в проходящем свете.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Таблица 1

Наименование, единица измерения	Величина параметра с объективами	
	4x	2x
1. Диапазон измерения, мм	0-3,5	0-7
2. Поле зрения, мм, не менее	4,5	9,0
3. Видимое увеличение, крат	50±2,5	25±1,2
4. Цена деления шкалы сетки, мм	0,02 ±0,0025	0,04 ±0,005
5. Предел допустимой абсолютной погрешности, мм, в диапазоне: 0-1,5 мм (на любом интервале) 0-3 мм (на любом интервале) 0-3,5 мм 0-2 мм (на любом интервале) 0-7 мм	±0,008 ±0,012 ±0,02	±0,01 ±0,02
6. Диоптрийное перемещение окуляра, дптр	±4	±4
7. Мертвый ход установочного кольца в рабочем положении, мм, не более	1,2	1,2

Продолжение табл. 2

Наименование, единица измерения	Величина параметра с объективами	
	4x	2x
8. Боковое смещение точки наводки, мм, не более	0,04	0,04
9. Габаритные размеры, мм, не более: высота длина ширина	220 76 45	220 76 45
10. Масса микроскопа, кг, не более без принадлежностей с принадлежностями	0,5 1,5	0,5 1,5
Драгоценных металлов микроскоп не содержит. Сведения о цветных металлах и сплавах приведены в приложении 2.		

030710

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ПРИК 201132.001	Микроскоп МИК-1, в том числе	1	
ТУ16-87 ИКШЖ03.511.027	Батарея 7Д-0,125Д	1	
ТУ16-88 ИФМР.675100.001	Лампа СМН9-60	2	
АФ5.917.287	Объектив 2 ^x	1	
ПРИК 203621.031	Столик	1	
ПРИК 20132.001 ПС	Паспорт	1	
АФ6.890.018	Отвертка	1	
Комплект упаковочных средств			
ПРИК 323366.002	Футляр	1	

4. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ, ПОДГОТОВКА МИКРОСКОПА К РАБОТЕ

Устройство микроскопа приведено на рисунке, приложение 4. Микроскоп состоит из тубуса 2 в котором установлены сменный объектив 9 и окуляр 8 с сеткой.

Тубус при помощи установочного кольца 3 имеет возможность перемещаться относительно корпуса 4 по высоте, что используется для фокусировки изображения.

Окуляр 8 имеет маховичок с накаткой для фокусировки на резкое изображение сетки.

На корпусе 1 закреплены клавиша 5 включения подсветки и крышка 7 гнезда аккумуляторной батареи 4.

В нижней части микроскопа расположены: сменное основание 10, фонарь с лампочкой подсветки, защитная крышка 6.

В комплект микроскопа входит столик 11, который может устанавливаться вместо основания 10 на установочный конусный штатив.

Для удобства в работе с микроскопом в качестве приборного основания служит футляр с установочным конусным отверстием на крышке. В конусное отверстие может устанавливаться микро-

030769

скоп без основания 10 или микроскоп со столиком 11.

Принцип работы микроскопа основан на передаче объективом 9 с увеличением $4\times$ или $2\times$ (в зависимости от установленного объектива) изображения предмета в плоскость сетки, расположенной в фокальной плоскости окуляра 8. Изображение предмета рассматривается через окуляр.

Подготовка микроскопа к работе в отраженном свете:

- извлечь микроскоп из футляра,
- снять защитную крышку 6,
- установить аккумуляторную батарею (при необходимости) соблюдая полярность, как указано в п.6.3 паспорта,
- установить объектив 9.

Микроскоп готов к работе в отраженном свете.

При необходимости (сняв предварительно основание 10) микроскоп можно установить в конусное отверстие крышки футляра.

Подготовка микроскопа к работе в проходящем свете заключается в замене основания 10 на столик 11 с установкой его в конусное отверстие крышки футляра. Микроскоп готов к работе в проходящем свете. Возможен вариант работы микроскопа со столиком в проходящем свете без установки из футляра.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

При работе в отраженном свете микроскоп устанавливается непосредственно на предмет, который может располагаться в любой плоскости пространства, так чтобы была максимальная освещенность предмета от внешнего источника света в зоне измерения.

Наблюдая в окуляр 8, вращая маховичок окуляра, добиться четкого изображения шкалы сетки, а с помощью установочного кольца 3 добиться резкого изображения предмета. Перемещая микроскоп в плоскости предмета выбрать участок измерения и определить визуально количество штрихов, которые укладываются в измеряемом интервале по шкале сетки.

Величину измеряемого предмета определить по формулам:

$$A = 0,02 \cdot n \text{ — для объектива } 4\times$$

$$A = 0,04 \cdot n \text{ — для объектива } 2\times$$

где A — величина измеряемого предмета в мм,

n — количество штрихов шкалы находящихся в измеряемом интервале 0,02 и 0,04 — цена деления шкалы сетки.

При недостаточном уровне освещенности предмета включить клавишей 5 подсветку.

03076

При работе в проходящем свете предмет располагается на столике II и при выборе участка измерения перемещается в плоскости столика. Измерение производится аналогично измерению в отраженном свете.

Максимальный уровень освещенности предмета достигается путем ориентации микроскопа и зеркала столика II по отношению к внешнему источнику света.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание микроскопа сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, транспортирования изложенных в данном паспорте, к устранению мелких неисправностей и периодической подзарядке аккумуляторной батареи по мере необходимости.

6.2. Замена перегоревшей лампы подсветки производится следующим образом:

- снять с микроскопа основание 10,
- вывернуть рассеивающую линзу в оправе,
- разворотом против часовой стрелки извлечь из патрона перегоревшую лампу,

12

установить новую лампу, зафиксировав в патроне вращением по часовой стрелке.

Для удобства захвата лампы при замене можно воспользоваться любой трубкой из мягкого материала, по внутреннему диаметру совмеримой с наружным диаметром колбы лампы (например отработанным стержнем шариковой авторучки), одевая на колбу лампы.

6.3. Установка аккумуляторной батареи в микроскоп производится следующим образом:

отверткой повернуть против часовой стрелки фиксатор крышки 7, открыть крышку.

установить в гнездо заряженную аккумуляторную батарею, соблюдая при этом полярность,

установить крышку 7 и поворотом фиксатора по часовой стрелке зафиксировать от самопроизвольного открытия,

зарядка аккумуляторной батареи производится по инструкции прилагаемой к зарядному устройству.

7. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Первичная поверка микроскопа производится при выпуске из производства и после ремонта по методике поверки МИ 12045-89.

Периодические поверки в процессе эксплуатации устанавливаются в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

13

03016

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения микроскопа в складских помещениях должны соответствовать группе Л ГОСТ 15150-69 (температура от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 80%) при отсутствии в воздухе пыли, агрессивных паров и газов.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование микроскопов может производиться железнодорожным, автомобильным, речным, морским и воздушным транспортом в крытых транспортных средствах.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании недопустимы резкие удары, которые могут привести к механическим повреждениям футляра и прибора.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микроскоп МИК-1 заводской номер 9301640
соответствует техническим условиям ТУ3 Украины 14307593.014-92
и признан годным для эксплуатации.

Микроскоп прошел первичную поверку.



Дата выпуска 25.08.93

М. П. Представитель ОТК Шер



Поверитель Шер

М. П. Дата поверки 25.08.93

9301640

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие микроскопа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный срок хранения прекращается с момента ввода микроскопа в эксплуатацию.

Если микроскоп вводится в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

Адрес завода-изготовителя:

313850, г. Изюм-2, Харьковской обл, проспект Ленина, 66

Изюмский приборостроительный завод


Завод оставляет за собой право совершенствовать конструкцию микроскопа в ходе серийного выпуска, поэтому возможны некоторые отступления от иллюстраций и текста настоящего паспорта.

Продавец _____ Цена _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Общий вид микроскопа МИРС-1
1-корпус, 2-объектив, 3-установочное кольцо, 4-аккумуляторная батарея, 5-лампа, 6-краниш, 7-краниш, 8-краниш, 9-сменный объектив, 10-основание, 11-столик.

030716

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ В МИКРОСКОПЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Наименование металла	Масса, кг	Примечание
Сплавы алюминиевые деформируемые с повышенным содержанием магния (до 1,8%)	0,180	Тубус 2, объектив 9, окуляр 8, кольцо 3
Сплав алюминиевый Д16 ГОСТ 4784-74		
Бронза бериллиевая ГОСТ 1780-70	0,008	Контакты в корпусе 1

03016000036

0501665056